KERAMIKAS
APGLAZĒŠANA UN APDEDZINĀŠANA

Glazūras

Alternatīvās: aukstās keramikas krāsas, akrila, nitro(auto)

Aukstās keramikas krāsas uzklāj ar otiņām, žāvē cepeškrāsnī 200*C. Aicinājums ar citiem veidiem neaizrauties!

Angobas

Klāj uz slapji izveidota izstādājuma, cep biskvītu 800*C, virsū liek caurspīdīgo glazūru, cep 1000*C

Caurspīdīgā, krāsainās, svina -plūstošās, sāļi, oksīdi, raku, marmori, lustras

Uzklāj tikai uz biskvīta (800*C jau apdedzināta izstrādājuma). Jāievēro pareizā konsistence. Apdedzināšanas temperatūru skat. uz iepakojuma, vai max.1060*C Ņemt vērā izstrādājuma trauslumu-biezumu. Var glazēt, apdedz. vairākas reizes.

GLAZĒŠANAS VEIDI

- AR OTU
- AR ŠVAMMI
- LEJOT
- SMIDZINOT

APDEDZINĀŠANA

BISKVĪTS

1. 0 - 60* - 800* ilgā žāvēšana
2. 0 - 120*- 800* ieteicama vienmēr
3. 0 - 240*- 800* labi izkaltuši darbi

Var izstrādājumus kraut vienu uz otra.

GLAZŪRA

1. 0 - 360* - 980*
2. 0 - 360* - 1000*
3. 0 - 360*- 1060*

Jāliek ar atstarpi, pa vienam, jānoslauka izstrādājuma saskares virsma ar krāsni.